

information sur la qualité de l'eau distribuée en 2018

MORLAIX COMMUNAUTE

Unité de distribution : GUIRHOEL

Si la saveur ou la couleur de l'eau du robinet présente un aspect inhabituel, signalez-le à votre distributeur d'eau (coordonnées sur facture).

L'eau n'aime pas stagner !
Après quelques jours d'absence : laissez couler l'eau avant de la boire.

PLOMB :
Dans les immeubles anciens susceptibles d'être équipés de canalisations en plomb, laissez couler l'eau systématiquement avant de la consommer.

Un rapport annuel détaillé est établi par l'ARS : vous pouvez le consulter en mairie.

Les résultats des analyses du contrôle sanitaire effectuées sur le réseau de distribution sont consultables sur internet à l'adresse suivante :
www.eaupotable.sante.gouv.fr

EXIGENCES DE QUALITE :
Les limites de qualité réglementaires sont fixées pour des paramètres dont la présence dans l'eau est susceptible de générer des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur.

Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation du risque pour la santé des personnes.

Dans le cadre du contrôle sanitaire, il a été prélevé, en production et en distribution, 9 échantillons d'eau qui ont été analysés par le laboratoire LABOCEA, agréé par le Ministère de la Santé.

organisation de la distribution, origine de l'eau et protection

La gestion de la distribution est assurée par MORLAIX COMMUNAUTE. L'eau distribuée à Plounéour-Ménez provient des eaux souterraines des captages situés sur la commune de Plounéour-Ménez traitées à la station de Guirhoel.

nom du captage	protection	avis de l'hydrogéologue	arrêté préfectoral
CAPTAGE KAN-BIHAN	Procédure terminée (captage public)	31/05/2000	23/07/2003
CAPTAGE KANVRAZ 1	Procédure terminée (captage public)	31/05/2000	23/07/2003
CAPTAGE KANVRAZ 2	Procédure terminée (captage public)	31/05/2000	23/07/2003
CAPTAGE PLASSART	Procédure terminée (captage public)	31/05/2000	23/07/2003
CAPTAGE ROUDOULRIOU	Procédure terminée (captage public)	31/05/2000	23/07/2003
CAPTAGE TOULARMENTAN	Procédure terminée (captage public)	31/05/2000	23/07/2003

qualité de l'eau distribuée

bactériologie :

9 analyses conformes sur
9 réalisées

dureté :

TH moyen de 9 °f
eau très peu calcaire

fluor :

l'eau est généralement pauvre en fluor (moins de 0,5 mg/l en moyenne). Le fluor a un rôle efficace pour prévenir l'apparition des caries. Toutefois, avant d'envisager un apport complémentaire en fluor chez l'enfant, il convient de consulter un professionnel de santé.

nitrites :

9 analyses conformes à la limite de qualité de 50 mg/l sur 9 réalisées
teneur maximale : 5 mg/L
teneur moyenne : 4 mg/L

pesticides :

1 analyse conforme sur 1 analyse réalisée à la mise en distribution.

limite de qualité : 0,1 µg/l par molécule

autres paramètres :

L'eau distribuée est agressive vis-à-vis des métaux.

conclusion sanitaire

L'eau a présenté une bonne qualité bactériologique ; elle a été conforme aux limites de qualité pour les autres paramètres mesurés.

Pour le directeur général, et par délégation,
Le responsable du département
santé-environnement,

signé
Julien CHARBONNEL